



MRY500/30 KUMANDA ÜNİTESİ MONTAJ DETAYI

- MAKİNA DEVREYE ALINDIKTAN SONRA ÇALIŞMIYOR İSE FAZ YÖNÜ YANLIŞTIR. KUMANDA PANELİNİN İÇERİSİNDEN MÜDAHALE EDİLMEDEN 1. FAZ İLE 3. FAZ YER DEĞİŞTİRİLEREK FAZ YÖNÜ DÜZELTİLMİŞ OLUR , MAKİNA ÇALIŞIR HALE GELECEKTİR.
- KULLANICI KUMANDA PANELİ İÇERİSİNDEN MÜDAHALE EDERSE SU BESLEME POMPASI TERS DÖNECEĞİ İÇİN SU POMPALAYAMAZ , BU NEDENLE YÜKSEK BASINÇ POMPASI SU POMPALAYAMADIĞI İÇİN MAKİNA HASAR GÖRÜP **SERVİS DIŞI KALACAKTIR.**



Mobil : 0537 394 5255
Ofis : 0540 394 5255



Evliya Çelebi Mahallesi, Tuzla Gemi Yan
Sanayi Fersah Sokak, No:3 / 31 Tuzla, İstanbul
info@marinsujeti.com



www.marinsujeti.com

